

車両検査証明書

Inspection Certificate

販売店名	
東西トヨタ株式会社	
発行日	平成24年04月15日
整理No.	3040494

総合評価		キズ、へこみがほぼ無く、きれいな状態です。	
4.5			
最高	標準	低	
S	6 5 4.5 4 3.5 3 2 1	RA R	
外装	B	内装	B
修復歴	無		
最高	標準	低	
A	B C	E	

車種・グレード	プリウス S
初度登録	平成18年01月
走行距離	34,040Km
ボディカラー	ライトグリーンメタリック
型式	DAA-NHW20
車台番号	XXXXXXXX369
エンジン	ハイブリッド

TOYOTA トヨタ認定 車両検査員
田中

当車両は、自動車オークションで適用される車両評価基準に沿い、トヨタ自動車が認定した検査員が厳正に検査・評価いたしました。

車両外装状態

Rear

Front

カーペットすれ
室内内張傷
ダッシュ板のり付
ドア内張すれ小
タッチP跡
カーペットスレは、
トランクカーペット

車両外装状態の表示記号について (例) A1...線キズ小程度有り
A...線キズ有り U...へこみ有り B...キズを伴うへこみ有り P...要塗装 W...補修跡有り S...サビ有り
C...腐食有り G...フロントガラス点キズ有り X...要交換(裏面に補足あり) XX...交換歴有り
1...小程度 2...中程度 3...中程度以上 ※タイヤ横の数字は、残り溝を示しています。

自動車公正取引協議会 監修
本書は、表示項目・方法・運用体制等について、自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「トヨタU-Car品質評価制度」に基づき作成しております。

日本自動車査定協会 定期検査
日本自動車査定協会による再検査も定期的を実施しています。

総合評価、内外装評価の詳しい説明については裏面をご覧ください。